



**Televisa**

# ARREGLOS EN ESTACIONAMIENTOS, AREA DE CASA REALTY E INSTALACIONES ELECTRICAS



JUNIO DE 2009

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



FOTO N° 1 Y 2.- Demolición de piso de mármol Tikul de 40 x 40

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



- FOTOS 3 y 4.- Ranurado de muro para alojar tubería conduit

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ: JESÚS RODRÍGUEZ  
REVISÓ: ARQ. GUSTAVO SOTO PÉREZ



- FOTO N° 5.- Desmontaje de mamparas de madera

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



**Televisa**



- FOTOS N° 6 y 7.- Demolición de muro de tablaroca

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ: JESÚS RODRÍGUEZ  
REVISÓ: ARQ. GUSTAVO SOTO PÉREZ



**Televisa**



- FOTO N° 8.- Desmontaje de canalón atornillado a losa

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



Televisa



- FOTOS N° 9 y 10.- Limpieza a mano de junta constructiva

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ: JESÚS RODRÍGUEZ  
REVISÓ: ARQ. GUSTAVO SOTO PÉREZ



- FOTO N° 11.- Cambio de tapas de registro de 0.82 x 0.82

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



- FOTO N° 12.- Cambio de tapa de registro de 1.05 x 1.05

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



**Televisa**



- FOTOS N° 13 y 14.- Cambio de tapas de registro de 0.70 x 0.90

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ: JESÚS RODRÍGUEZ  
REVISÓ: ARQ. GUSTAVO SOTO PÉREZ



- FOTO N° 15.- Cambio de tapa de registro de 1.65 x 0.85

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  
COORDINACIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES